

DOCUMENT : Rapport d'incident (4 pages)

Bâtisseurs de compétences : Mots et expressions clés, Formulaires

AU TRAVAIL : Les employés utilisent les rapports d'incident pour documenter les détails exacts d'un événement inhabituel survenu au travail, comme un employé ou un client blessé. Il est important d'être précis, car le rapport en question pourrait se retrouver au cœur d'une procédure judiciaire.

L'article intitulé **Un superviseur condamné à la suite d'un accident sur un site de concassage de pierres** décrit un incident qui s'est réellement passé en Saskatchewan.

Utilisez l'information contenue dans l'article pour remplir le **Rapport d'incident** comme si vous aviez été sur place. Remplissez le rapport du mieux que vous pouvez.

Utilisez le formulaire pour remplir les sections suivantes :

- Brève description de l'évènement
- Les causes ayant mené à l'incident
- Les actions prises pour éviter que cela ne se reproduise (REMARQUE : ces informations ne sont pas explicitement mentionnées dans l'article, vous devez donc vous fier à votre jugement et à votre expérience)

RAPPORT D'INCIDENT

INFORMATIONS		
Nom de la personne remplissant le rapport :		
Nom de la personne blessée ou affectée :		<input type="checkbox"/> Employé <input type="checkbox"/> Client
Date de l'incident :	Heure de l'évènement :	Établissement :
Département :	Lieu (précis) :	

TYPE D'INCIDENT		
<input type="checkbox"/> Glisser/trébucher/tomber	<input type="checkbox"/> Coupure	<input type="checkbox"/> Dommages causés à la propriété
<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Coups et blessures	<input type="checkbox"/> Cambriolage
<input type="checkbox"/> Ergonomie	<input type="checkbox"/> Coincé	<input type="checkbox"/> Incendie/Déversement de produits dangereux/Fuite de liquide
<input type="checkbox"/> Conduite inappropriée	<input type="checkbox"/> Exposition aux produits chimiques	<input type="checkbox"/> Autre :
<input type="checkbox"/> Violence/menaces/harcèlement	<input type="checkbox"/> Exposition aux produits toxiques	

TÉMOINS ET AUTRES PERSONNES IMPLIQUÉES		
Nom	Département	Téléphone/contact
1.		
2.		
3.		

BREVE DESCRIPTION DE L'ÉVÈNEMENT
<input type="checkbox"/> Voir le document ci-joint

PREMIERS SECOURS/AIDE MÉDICALE	
Premiers secours prodigués : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Transport en ambulance : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> No
Premier répondant :	Transfert à l'hôpital : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Services d'urgence <input type="checkbox"/> Premier répondant standard	Établissement médical :
<input type="checkbox"/> Sécurité <input type="checkbox"/> Autre :	Temps passé hors du site :
Détails des premiers secours prodigués :	

Rév. 08/2017

VOIR DE L'AUTRE CÔTÉ

Rapport d'incident

CAUSES DE L'INCIDENT

MESURES PRISES POUR ÉVITER QUE L'INCIDENT SE PRODUISE À NOUVEAU

RAPPORTÉ À			
Autorité	Nom	Date	Numéro de cas/référence :
Superviseur/directeur/doyen			s./o.
Ressources humaines			s./o.
Commission de la santé et de la sécurité au travail			
Police			

RAPPORT REMPLI PAR			
Nom	Poste	Date	Heure
SIGNATURE :			

VÉRIFICATION PAR LE SUPÉRIEUR		
Nom	Poste	Date
SIGNATURE :		

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire et faire parvenir l'original au Département de santé et de sécurité au travail par courrier interne ou par courriel à safety@organization.ca.

Collège Bow Valley. (2020). Rapport d'incident. [Formulaire]. Calgary, Canada : Auteur

Un superviseur condamné suite à un accident sur un site de concassage de pierres

Le non-respect des règles élémentaires de sécurité sur un site de concassage de pierres près de Wakaw avait causé de graves blessures à un homme l'année dernière, et entraîne aujourd'hui des conséquences pour le superviseur en poste à l'époque des faits.

Vendredi dernier, le tribunal de Prince Albert a condamné Bradley Davidson à payer une amende de 4900 \$ à la suite d'un incident survenu le 2 juin 2017. Bradley Davidson, 28 ans, a plaidé coupable à une infraction à la loi provinciale sur la santé et la sécurité au travail.

Ce dernier travaillait depuis neuf ans pour la même entreprise au moment de l'incident, et était responsable de la supervision des opérations sur ce site situé à environ sept kilomètres de Wakaw. L'entreprise n'a pas été condamnée en marge de cet incident.

Au moment de l'accident, un employé de l'équipe de concassage était en train de charger du gravier dans le convoyeur lorsque la machine a été arrêtée et que l'ordre a été donné à tous de quitter les lieux. Tandis qu'il était encore tout en haut du convoyeur, Bradley Davidson a remis la machine en marche sans vérifier s'il y avait encore quelqu'un.

Incapable d'attirer l'attention de qui que ce soit une fois la machine en marche et sachant qu'il allait passer à travers le convoyeur, l'homme a décidé de passer les pieds en premier, mais son bras a été happé et brisé par un rouleau. Il a ensuite continué sa traversée de la machine. L'élan du convoyeur a continué à le pousser à travers trois autres niveaux avant qu'il ne finisse par faire une chute d'environ 12 pieds.

En plus d'une fracture du bras, l'homme s'est également cassé le bassin et a subi un pneumothorax et une fracture de la colonne vertébrale au niveau C-1, en plus d'avoir plusieurs côtes brisées. Il a passé 17 jours à l'hôpital et a été en arrêt de travail sept mois.

Miraculeusement, il a pu finalement retourner au travail, et son avocate a déclaré qu'il entretenait toujours de bonnes relations avec Bradley Davidson malgré l'incident. Elle a également déclaré que les accidents de ce type étaient pris très au sérieux et a demandé que le tribunal condamne M. Davidson à une amende de 10 500 \$ avec comme motif que « M. Davidson n'avait tout simplement pas suivi les procédures qu'il était censé suivre, et pour lesquelles il avait été formé ».

Le tribunal a appris vendredi que Bradley Davidson ne travaillait plus pour cette entreprise.

C. Tebbutt (20 septembre 2018). *Un superviseur condamné suite à un accident sur un site de concassage de pierres*. paNOW. <https://panow.com/2018/09/10/site-supervisor-fined-following-workplace-incident-at-gravel-crushing-pit/>